

### Ячейка РУ-600 В. Схемы главных цепей.

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Номер схемы               | <b>01</b>  | <b>02</b>  |
| Схема главных цепей ячеек |  |  |
| тип                       | Ячейка линейная<br>К-Л-600С УХЛ4                 | Ячейка запасного выключателя<br>К-ЗВ-600С УХЛ4     |
| Номер схемы               | <b>03</b>  | <b>04</b>  |
| Схема главных цепей ячеек |  |  |
| тип                       | Ячейка катодного выключателя<br>К-КВ-600С УХЛ4   | Ячейка анодного разъединителя<br>К-АР2-600 УХЛ4    |
| Номер схемы               | <b>05</b>  | <b>06</b>  |
| Схема главных цепей ячеек |  |  |
| тип                       | Ячейка анодного разъединителя<br>К-АР3-600 УХЛ4  | Ячейка линейного разъединителя<br>К-ЛР2-600 УХЛ4   |
| Номер схемы               | <b>07</b>  | <b>08</b>  |
| Схема главных цепей ячеек |  |  |
| тип                       | Ячейка линейного разъединителя<br>К-ЛР3-600 УХЛ4 | Ячейка заземляющего разъединителя<br>К-ЗР-600 УХЛ4 |